

附件:

2025 年第三批公路养护作业单位资质申请事项评审结果公示

(共 5 家申请单位 7 项申请资质，排名不分先后)

| 资质类别等级 | 序号 | 申报企业 | 评审结果 | 说明 |
|---------|----|-----------------|------|---|
| 路基路面甲级 | 1 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 通过 | |
| 路基路面 乙级 | 1 | 新丰县公路发展总公司 | 不通过 | 技术负责人业绩不满足资质条件要求（提交的技术负责人部分业绩材料与实际不一致，不予认定，不满足指标要求）。 |
| 桥梁 甲级 | 1 | 广州市茂建路桥工程技术有限公司 | 不通过 | 技术负责人业绩不满足资质条件要求（提交的技术负责人业绩共 4 项，其中 1 项特大桥业绩不涉及桥梁主体结构修复，不予认定，不满足指标要求）。 |
| 桥梁 乙级 | 1 | 佛山市中凯路桥工程有限公司 | 不通过 | 1. 技术负责人业绩不满足资质条件要求（提交的技术负责人业绩共 2 项，其中 1 项业绩未提供有效佐证材料，缺乏支撑业绩认定的必要依据，不予认定。不满足指标要求）。2. 技术工人数量不满足资质条件要求(提交的技术工人共 12 人，其中 4 人的技术工人证书上的工种为镶贴工、建筑电工和木工，不予认定，不满足指标要求)。 |
| | 2 | 广东纵横工程检测有限公司 | 不通过 | 技术负责人业绩不满足资质条件要求(提交的技术负责人业绩共 1 项，作业内容涉及 6 座桥梁的维修,未提供有效佐证材料，不予认定，不满足指标要求)。 |

| 资质类别等级 | 序号 | 申报企业 | 评审结果 | 说明 |
|---------------------|----|--------------|------|--|
| 隧道乙级 | 1 | 广东纵横工程检测有限公司 | 不通过 | 技术负责人业绩不满足资质条件要求(提交的技术负责人业绩共1项,该项业绩涉及的公路隧道养护工程共4座,未提供有效佐证材料,不予认定,不满足指标要求)。 |
| 交通安全设施 (二级及以下公路) | 1 | 广东纵横工程检测有限公司 | 不通过 | 技术负责人业绩不满足资质条件要求(提交的技术负责人业绩共2项,最终认定近10年累计完成公路交通安全设施养护工程里程7.446公里,不满足指标要求)。 |