

附件

深圳市东鹏工程建设监理有限公司 申请水运工程甲级监理资质复查审核表

序号	复查项目	复查标准	审核结果
1	企业营业执照是否有效	有效期内	营业执照在有效期内; 监理资质证书定期检验合格, 符合要求。
2	企业负责人是否满足条件(工作经历/持部证/年龄要求)	10年/部证/年龄<65岁	共3人(李大山、师丽芳、林向明)均满足任职条件, 符合要求。
3	技术负责人是否满足条件(相关职称/工作经历/监理经历/持部证情况/年龄要求)	高级/15年/大型总监/部证/年龄<65岁	共1人(季永贤)满足任职条件, 符合要求。
4	中级职称以上人数是否满足条件(中级职称以上人数/签约3年以上劳动合同人数)	≥40人/28人	75人/74人, 符合要求。
5	工程系列高工人数是否满足条件(高工人数/签约3年以上劳动合同人数)	≥10人/7人	30人/29人, 符合要求。
6	中级以上经会人数是否满足条件(经会人员人数/签约3年以上劳动合同人数)	≥2人/1人	4人/4人, 符合要求。
7	持部监理工程师证书人数是否满足条件(持部证人数/签约3年以上劳动合同且缴纳“三险”人数)	≥25人/18人	30人/30人, 符合要求。
8	主要专业的监理工程师人数是否满足要求(持港航专业部证人数/签约3年以上劳动合同人数)	≥18人/13人(港航专业)	25人/25人, 符合要求。
9	企业业绩是否满足要求	2项大型或3项中型以上(含2项大型或3项中型)监理业绩	9项中型及以上水运监理业绩, 其中完工7项, 在建2项, 满足资质复查条件, 符合要求。
10	1. 企业资质有效期内有无《公路水运工程监理企业资质定期检验和复查办法》(厅质监字〔2007〕246号)第十条所列的行为; 2. 或受到有关主管部门的行政处罚, 其处罚实施是否已满1年	1. 无; 2. 或行政处罚实施已满1年	1. 无; 2. 未发现行政处罚记录, 符合要求。
11	试验仪器设备是否满足要求	满足	满足。
12	企业规章制度是否完善	完善	企业具有较完善的规章制度。
13	主要监理人员结构是否合理	年龄<60岁的持部证人数应≥70%	年龄<60岁的持部证人数为30人, ≥70%, 符合要求。
审核结论		符合资质复查条件	