

附件：

## 2024 年第一批公路养护作业单位资质申请事项评审结果公示

(共 13 家申请单位 25 项申请资质，排名不分先后)

资质类别等级	序号	申报企业	评审结果	说明
路基路面 甲级	1	深圳高速工程发展有限公司	通过	/
	2	东莞市经纬公路工程有限公司	通过	/
路基路面 乙级	1	嘉鹏再升科技(深圳)股份有限公司	通过	/
	2	深圳市博远科技创新发展有限公司	通过	/
	3	广东深已建设工程有限公司	通过	/
	4	广州开发区市政工程有限公司	不通过	技术人员不满足资质条件要求。一、资质技术负责人任职文件不规范；个人完成相关业绩证明材料不足。二、上传技术人员有关证书、劳动合同和社保证明等未按《申报指引》要求逐页加盖申请单位公章。
	5	广东纵横工程检测有限公司	不通过	上传申请材料未按《申报指引》要求逐页加盖申请单位公章。
	6	惠东县交投慧通道路工程有限公司	不通过	一、企业财务状况不满足资质条件要求。企业近 3 年净资产平均收益率低于 5%，不满足财务主要指标状况良好的要求。二、技术负责人个人业绩不满足资质条件要求。技术负责人有 6 项业绩是在项目法人单位取得，不予认定；最终核定完成公路路基路面养护工程里程数 20.8 公里。
	7	广东延姚建筑工程有限公司	不通过	技术负责人个人业绩不满足资质条件要求。技术负责人有 4 项业绩是在项目法人单位取得，不予认定；最终核定完成公路路基路面养护工程里程数 12.88 公里。

资质类别等级	序号	申报企业	评审结果	说明
路基路面 乙级	8	清远市恒发公路养护工程有限公司	不通过	技术工人人数不满足资质条件要求。提交人员中有2人未上传近3个月的社保证明，不予认定。
桥梁甲级	1	深圳市市政工程总公司	通过	/
	2	深圳高速工程发展有限公司	不通过	一、技术负责人个人业绩不满足资质条件要求。提交技术负责人公路桥梁养护工程业绩共14项，其中11项业绩没有主体结构修复作业内容、1项业绩没有提交交工验收资料，均不予认定；最终核定完成大桥修复养护工程2座。二、企业业绩不满足资质条件要求。提交企业公路桥梁养护工程业绩共13项，其中11项业绩没有主体结构修复作业内容，不予认定；最终核定完成大桥修复养护工程2座。
	3	佛山路桥养护有限公司	不通过	一、技术负责人个人业绩不满足资质条件要求。提交技术负责人公路桥梁养护工程业绩共4项，其中1项为市政桥梁，1项提交的材料未体现每座桥梁的具体长度，2项提交的材料未体现每座桥梁的具体长度且无体现每座桥梁的具体作业内容及相应费用，均不予认定；最终核定完成大桥修复养护工程0座。二、企业业绩不满足资质条件要求。提交企业公路桥梁养护工程业绩共5项，其中1项为市政桥梁，2项没有体现每座桥梁的具体长度，2项提交的材料没有体现每座桥梁的具体长度且无体现每座桥梁的具体作业内容及相应费用，均不予认定；最终核定完成大桥修复养护工程0座。
	4	东莞市经纬公路工程有限公司	不通过	一、技术负责人个人业绩不满足资质条件要求。提交技术负责人公路桥梁养护工程业绩8项，其中5项合同不完整，缺少甲方书面的确认材料，1项业绩未体现每座桥梁的具体作业内容和相应费用，未体现技术负责人在工程中的任职情况，1项业绩未体现技术负责人在工程中的任职情况，均不予认定；最终核定完成大桥修复养护工程1座。二、企业业绩不满足资质条件要求。提交企业公路桥梁养护工程业绩共8项，其中5项合同不完整，缺少甲方书面确认材料，1项业绩未体现每座桥梁的具体作业内容和相应费用，均不予认定；最终核定完成大桥修复养护工程1座、中桥修复养护工程3座。
桥梁乙级	1	深圳市天健养护科技有限公司	通过	/

资质类别等级	序号	申报企业	评审结果	说明
桥梁乙级	2	广州开发区市政工程有限公司	不通过	技术人员不满足资质条件要求。一、资质技术负责人任职文件不规范；提交技术负责人公路桥梁养护工程业绩未体现每座桥梁长度和其养护具体养护作业内容及费用，且个人证明材料不足。二、上传技术人员有关证书、劳动合同和社保证明等未按《申报指引》要求逐页加盖申请单位公章。
	3	深圳市博远科技创新发展有限公司	不通过	技术负责人个人业绩不满足资质条件要求。提交技术负责人公路桥梁养护工程业绩2项，其中1项属于预防性养护工程，最终核定完成大桥修复养护工程1座，中桥预防养护工程1座。
	4	清远市恒发公路养护工程有限公司	不通过	技术负责人个人业绩不满足资质条件要求。提交技术负责人公路桥梁养护工程业绩与项目所在地交通运输主管部门核实结果不一致，最终核定完成桥梁养护工程0座。
隧道甲级	1	东莞市经纬公路工程有限公司	不通过	一、技术负责人个人业绩不满足资质条件要求。提交技术负责人公路桥梁养护工程业绩2项，因合同不完整，缺少甲方书面的确认材料且未涉及隧道主体结构的加固修复不予认定；最终核定完成隧洞修复养护工程0座。二、企业业绩不满足资质条件要求。提交企业公路桥梁养护工程业绩共2项，因合同不完整，缺少甲方书面的确认材料且未涉及隧道主体结构的加固修复不予认定；最终核定完成隧洞修复养护工程0座。
隧道乙级	1	广州开发区市政工程有限公司	不通过	技术人员不满足资质条件要求。一、资质技术负责人任职文件不规范；提交技术负责人公路隧道养护工程业绩2项，其中1项为隧道机电养护工程，1项个人证明材料不足，均不予认定；最终核定完成隧道养护工程0座。二、上传技术人员有关证书、劳动合同和社保证明等未按《申报指引》要求逐页加盖申请单位公章。
交通安全设施 (各等级公路)	1	深圳高速工程发展有限公司	通过	/
交通安全设施 (二级及以下公路)	1	深圳市博远科技创新发展有限公司	通过	/
	2	广东深已建设工程有限公司	通过	/

资质类别等级	序号	申报企业	评审结果	说明
交通安全设施 (二级及以下公路)	3	广州开发区市政工程有限公司	不通过	技术人员不满足资质条件要求。一、资质技术负责人任职文件不规范；个人完成相关业绩证明材料不足。二、上传技术人员有关证书、劳动合同和社保证明等未按《申报指引》要求逐页加盖申请单位公章。
	4	清远市恒发公路养护工程有限公司	不通过	技术负责人个人业绩不满足资质条件要求。提交技术负责人公路安全设施养护工程业绩 2 项，其中 1 项与项目所在地交通运输主管部门核实结果不一致，最终核定完成公路交通安全设施养护工程共 54.8 公里；其中一级公路 54.8 公里。